

НОУ-ХАУ

Балансировка ротора питательного насоса ТЭЦ

Ремонт и динамическая
балансировка

■ ЗАКАЗЧИК

ЦБК, Светогорск

■ ДАТА

январь 2021 года

■ ПРОБЛЕМА

После ремонта ротор необходимо отбалансировать по высокому классу точности

ОПИСАНИЕ РЕМОНТА

После очистки шеек от следов смазки, ротор был установлен на балансировочный станок и отбалансирован по классу G1

ОБОРУДОВАНИЕ

Балансировочный станок CIMAT CMT-1500H2PW

МЕТОДИКА РЕМОНТА

Балансировка была произведена в соответствии с ГОСТ ИСО 1940-1-2007 Вибрация. Требования к качеству балансировки жестких роторов. Часть 1. Определение допустимого дисбаланса.

ФАКТЫ

Балансировка роторов по повышенному классу позволяет увеличить ресурс подшипниковых узлов, срок эксплуатации и ресурс самого покрытия ротора. Дисбаланс должен быть распределен между двумя осями на угол не менее 120° чтобы в последствии эксплуатации на ротор не воздействовал статический дисбаланс



📍 ЛО, ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, д. ВАЙЯЛОВО, ПРОМЗОНА СТР. 11 ☎ 8 800 100 47 46 📩 INFO@TECHPROM.GROUP
🌐 WWW.TECHPROM.GROUP 🌐 WWW.CIMAT-BALANCING.RU 🌐 WWW.BELZONA.RU 🌐 WWW.KTREM.RU